

CHEAT SHEET JANOME MEMORY CRAFT 500 E STICKMASCHINE

DATEN


- max. 360 x 200 mm Stickfläche

SOFTWARE

- InkScape Plugin InkStitch
- Das Plugin erkennt nur zerlegte (Strg+Umschalt+K) Pfade
- gefüllte Formen werden als Fläche gestickt
- Konturen werden als Konturen gestickt

WORKFLOW DATENERSTELLUNG


- Form erstellen oder importieren (z.B. Bild einfügen, Pfad → Bitmap nachzeichnen)
- Form vereinzeln (Strg+Umschalt+K / Pfad → zerlegen), evtl. Differenzen oder Vereinigungen durchführen und richtige Füllung oder Kontur wählen
- zu stickende Formen auswählen
- Erweiterungen → Ink/Stitch → Parameter




- Hier können Stickparameter eingestellt werden – nicht zu kleinteilig werden ;)
- Wenn es ok ist, „Apply and Quit“
- Datei → Kopie speichern → [USB-Stick auswählen, \EMB\Embf] [Dateiformat Janome Stickformat .jef]

WORKFLOW HARDWARE


- Stickmaschine starten, richtigen Faden einfädeln (Pfeile), prüfen, dass Unterfaden da ist
- Nadeleinfädler (optional, aber super hilfreich auf Dauer):





- Stickvlies von links auf Stoff aufbügeln (Transferpresse)
- Zusammen in den Stickrahmen einspannen (mit Schablone Position prüfen)
- Stickrahmen einhängen

- Datei auswählen:



- Einrichten (mit Pfeilen Position tunen – Nadel ist im Zentrum des Motivs)
- Start / Stopp Taste drücken

- Zum aushängen des Stickrahmens:

